

マイコンメーターの復帰方法(プロパンガス)

警告

ガス臭かったりガス漏れ警報器がなっている場合は、以下の操作を行わずに弊社(083-922-0804)までご連絡ください。
 また、連絡の際には電気器具(換気扇のスイッチなど)には手を触れずに窓を開けて自然換気をするようにしてください。
 ガス臭くないときは、下記の復帰手順に従い操作してください。

● ガスが突然止まった場合

LPガスの流れや圧力に異常が生じた場合、地震や長時間使用をした場合などにはガスメーターが安全の為に自動的にガスを遮断します。

液晶表示部には遮断の原因が表示され、ガスメーターの赤ランプが点滅します。

メーター液晶部		遮断の原因
S型マイコンメーター	E型マイコンメーター	
		長時間の使用 考えられる原因: お湯の止め忘れ、コンロの消し忘れなど長時間ガス器具を使用した。
		地震などの揺れ、警報機作動など 考えられる原因: 震度5以上の揺れもしくはガスメーターに強い衝撃が加わった。ガスが漏れて警報機が作動したもしくは殺虫剤や水がかかったことによる誤検知
		圧力低下 考えられる原因: 使用量が急増したことによるガス切れ、もしくはバルブが締まっている
		大量のガスが流れた 考えられる原因: ゴム管がはずれたり、一度に大量のガス機器を使用した。

● ガスの復帰方法

異常がなければ、メーターを復帰することができます。

※ガス臭かったり、思い当たる原因がない場合ガス漏れの可能性もありますので、復帰操作を行わずにメーターコックを閉止して直ぐに弊社までご連絡ください。

- ① 全てのガス機器を止めてください。
器具のそばにあるガス栓(器具栓)を閉じてください。
使ってないガス栓は、閉まっていることを確認してください。



- ② メーターの黒い復帰ボタンを押してください。





S型マイコンメーター



E型マイコンメーター

- ③ 液晶表示部の文字と赤ランプが点滅します。
1分間(E型メーターの場合20秒前後)お待ちください。
メーターが安全確認を行います。
※この間にガス機器を使用すると再度遮断します。

- ④ 液晶表示部の文字と赤ランプの点滅が消えれば復帰作業完了です。



- ⑤ ガス機器を点火しガスが使用できることを確認してください。



注意

1分経過後(超音波メーターの場合は20秒経過後)も、ガスが止まったままで赤ランプが点滅している場合は、ガス機器の止め忘れやガスもれが考えられますので、もう一度ガス栓の閉め忘れやガス機器の止め忘れがないか確認してください。ガス栓の閉め忘れやガス機器の止め忘れなどがあつた場合は復帰の手順1に戻って操作してください。ガス栓の閉め忘れやガス機器の止め忘れなどがあつた場合は復帰の手順2に戻って操作してください。

それでも復帰できない場合ガス漏れが考えられますのですぐにえびすやまで連絡してください。